



Eucalux Esmalte Premium Seca Rápido

É um esmalte sintético de alta performance e durabilidade. Indicado para aplicação em superfícies de madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e alvenaria. Sua fórmula inovadora permite uma secagem em até 30 min ao toque e ainda possui silicone que cria uma película com proteção prolongada para conservar o brilho e facilitar a limpeza.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solvente alifáticos e aromáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inerte (nos acetinados e fosco) secantes e aditivos. Isentos de metais pesados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

APLICAÇÃO	
ACABAMENTO	Alto Brilho, Acetinado e Fosco.
CORES	Temos mais de 5000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-colors® da Eucatex. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão de papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na cor escolhida. Uma cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc) pode apresentar variação de tonalidade.
FERRAMENTAS	Rolo de espuma, pincel ou pistola.
DILUIÇÃO (Eucatex Ráz)	Metais : 10% em todas as demãos. Madeira: 15% em todas as demãos. Aplicação com pistola 30% em todas as demãos 2,2 e 2,8 Kgf/cm ² ou de 30 a 35 lbs/pol ² .
DEMÃOS	2 ou 3, com intervalo de 2 horas entre as demãos.
SECAGEM	Ao toque: 30 min Entre demãos: 2 h Final: 8 h
RENDIMENTO/DEMÃO	Galão 3,6 L: Até 75 m ² Galão 3,2 L: Bases: Até 67 m ² Lata 1/4: 900 mL: Até 19 m ² Lata 1/4 Bases: 800mL: Até 17 m ² Lata 1/16 - 225mL: Até 3 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.2.1.1 Para esmalte de efeito: 4.2.1.6.
CONFORMIDADE	ABNT NBR 15494
PRAZO DE VALIDADE	4 anos

METAIS COM OXIDAÇÃO (METAIS FERROSOS)	Lixar, remover pontos de ferrugem e aplicar Eucatex Zero Ferrugem ou SW 14, após a secagem proceder com a aplicação do produto. Para superfícies tratadas com Eucatex Zero Ferrugem, aplicar uma demão do Eucatex Zarcão previamente a aplicação do Eucalux Seca Rápido.
METAIS NÃO FERROSOS (GALVANIZADO E ALUMÍNIO)	Em metais galvanizados lixar, remover as impurezas, limpar com pano embebido em Eucatex Aguarrás e aplicar Eucatex Fundo para Galvanizados. Em superfícies de alumínio limpar com pano embebido em Eucatex Aguarrás e aplicar Eucatex Fundo Cromato de Zinco ou Eucatex Fundo para Galvanizado.
METAIS NOVOS	Lixar e limpar com um pano embebido em Eucatex Aguarrás.
MADEIRAS (NOVAS E NÃO SECAS)	Aguardar a secagem total da madeira e em caso de madeiras resinosas deverão receber sucessivas aplicações de thinner até a completa eliminação da resina natural. Madeira (novas secas) lixar a superfície para eliminar farpas, remover os resíduos, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Sintético Nivelador. Superfície com imperfeições corrija com Eucatex Massa para Madeira e em seguida aplique uma demão de Eucatex Fundo Nivelador para Madeiras.
SUPERFÍCIE COM MANCHAS GORDUROSAS	Tratar com solução de água e detergente neutro, enxaguar bem, aguardar a secagem total.
REPINTURAS	Remover as partes soltas, lixar para remoção do brilho e seguir com nova aplicação.

RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
2. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
3. Evite a aplicação do produto em áreas externas em dias com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura, poeira ou partículas suspensas no ar.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
6. O tempo de secagem poderá sofrer variações dependendo de fatores externos, tais como: condições climáticas (temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 85%, que pode causar retardamento do tempo de secagem e cura deste produto).
7. A secagem deste produto conforme instruções da embalagem é obtida em condições adequadas de temperatura e umidade, próximo de 25°C e umidade relativa próximo de 60%.
8. Atenção a cor metalizada OURO. Evitar aplicar camadas excessivas em uma única demão, pode causar enrugamento e manchas.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 01/2019

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54 Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

